

Σύγχρονα υλικά

του Θ. Σκουλικίδη*

1. Εισαγωγή

Όπως είναι γνωστό στην περιοχή της Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών αναπτύχθηκαν νέα υλικά, που οδήγησαν, και πρόκειται να οδηγήσουν και στο μέλλον, σε επαναστατικές εφαρμογές.

Έτσι παρουσιάζονται παρακάτω μερικά από τα πιο εντυπωσιακά νέα υλικά και περιγράφονται ο τρόπος παρασκευής, οι ιδιότητες και οι εφαρμογές τους.

Τα υλικά αυτά είναι: τα νέα σύνθετα υλικά, οι μονοκρύσταλλοι πυρίτινοι, τα μεταλλικά γυαλιά, τα υλικά για κεραμικούς κινητήρες, ο υπερπλαστικός χάλυβας, τα υλικά για πτερύγια αεροστοβίλων των αεροπλάνων, βιοϊατρικά υλικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλα νέα υλικά, που χρησιμοποιούνται για πυραύλους, τεχνητούς δορυφόρους, πολεμικούς σκοπούς, ή δεν ανακοινώνονται ή είναι πολύ αριθμός και δεν έχουν μεγάλη εφαρμογή. Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατή η σκόπιμη η παρουσίαση τους.

2. Σύνθετα υλικά

2.1. Γενικότητες

Αυτά αποτελούνται από ένα βασικό υλικό (μήτρα) και ένα ή περισσότερα πρόσθετα υλικά, που έχουν σκοπό να βελτιώσουν ορισμένες φυσικές, χημικές ή μηχανικές ιδιότητες όλης της μάζας ή της επιφάνειας του βασικού υλικού. Από την άποψη αυτή λ.χ. τα κράματα, το οπλισμένο σκυρόδεμα, τα λά-

στιχα αυτοκινήτων, στολισμένα με πλέγμα χάλυβα, είναι σύνθετα υλικά. Όμως, έχει επικράτησει να θεωρούνται ως σύνθετα υλικά τρεις κύρια κατηγορίες: (α) Επιμεταλλωμένα μέταλλα (για λόγους αισθητικούς ή και προστασίας από τη διάβρωση) και ανοδικά οξειδωμένα (αλουμινίο: για προστασία από τη διάβρωση και για βαφή) ή καλυμμένα με κεραμικά υλικά (αντικατάστατα οστών), (β) Βασικά υλικά (μήτρες) με προσθήκες ινών ή πλακών από άλλα υλικά: «ενισχυμένα υλικά» (προκειμένου να βελτιώσουν οι μηχανικές ιδιότητες των βασικών), (γ) Κατασκευές σάντουντς [σ' αυτές ανήκουν οι ορισμένα σύνθετα υλικά της κατηγορίας (α)].

2.2. Μήτρες (βασικά υλικά)

Ως βασικά υλικά (μήτρες) για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους, χρησιμοποιούνται πολυμερή, κεραμικά, άνθρακας και μέταλλα.

2.2.1. Πολυμερή

Χρησιμοποιούνται θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή, όπως εποξυδικές ορτίνες και ακρόδεστοι πολυεστέρες, και θερμοπλαστικά. Τελευταία χρησιμοποιείται η δεύτερη κατηγορία, κύρια αρωματικές πολυαιθεροαιθεροεστόνες (PEEK) με σημείο μαλάκυνσης 150°C και σημείο τήξης 340°C , που εφαρμόζονται στην αεροναυτική και στην αεροδυναμική. Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι μπορούν να σχηματογράφηση με θέρμανση, ξεκινώντας

από πλάκες τους και να ανακυκλωθούν.

Η ενίσχυση τους με ίνες διαφόρων υλικών αυξάνει τη μηχανική αντοχή τους γειτονικά στην αντοχή του χάλυβα, που έχει 4 ως 8 φορές μεγαλύτερο βάρος.

2.2.2. Κεραμικά

Ένα παραδειγμα κεραμικής μήτρας ενισχυμένης με ίνες είναι το αμιαντοσιμέντο. Όπως είναι γνωστό, το μπετόν έχει μικρή αντοχή σε εφελκυσμό και σε κάμψη. Η προσθήκη ινών αμάντου του εξαλείφει αυτό το μειονέκτημα.

Επειδή ο αμιαντος είναι καρκινογόνος αντικαταστάθηκε με πλέγματα χάλυβα ή ίνες γυαλιού.

2.2.3. Άνθρακας

Πρόσφατα παρασκευάστηκαν σύνθετα υλικά με βάση (μήτρα) τον άνθρακα ενισχυμένο με ίνες άνθρακα (Πιν. 1) για κατασκευή κινητήρων στις αεροδιαστηματικές εφαρμογές, εξαιτίας της υψηλής μηχανικής και θερμικής αντοχής τους (Πιν. 2).

2.2.4. Μέταλλα

Σε προβιομηχανικό στάδιο βρίσκεται η παρασκευή σύνθετων υλικών με βάση (μήτρα) μέταλλα. Έχει ήδη παρασκευαστεί αλουμινίο ενισχυμένο με ίνες βορίου ή ανθρακοπυρίτου ή αλουμίνιας (Πιν. 1 και 2). Το σύνθετο αυτό υλικό έχει μεγάλη μηχανική και

(*) Ο Θ. Σκουλικίδης είναι καθηγητής και Δ/ντης του Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.


Πίνακας 1: Διάφορα ειδή ενισχυτικών υλικών, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων υλικών, με ορισμένα μηχανικά χαρακτηριστικά τους.

Υλικά	Πυκνότητα	Μέτρο ελαστικότητας (GPa)	Αντοχή σε εφελκυσμό (GPa)
Τριχίδια			
Γραφίτης	2,2	700	20
Si_3N_4	3,1	400	7-14
SiC	3,2	500-700	7-21
Al_2O_3	4,0	420-530	14
Ινες			
Γραφίτης I	1,95	390	2,2
Γραφίτης II	1,75	250	2,7
Βόριο	2,6	400	3,0
SiO_2	2,2	700	3,6-6
Αρωματική πολυαμίδη	1,45	130	2,7
Γυαλί E	2,6	73	3,4
Γυαλί R	2,53	86	4,4
Αμάντος	2,5	160	6
Χάλυβας (0,9% C)	7,8	210	4
Ανοξείδωτος Χάλυβας	7,9	200	2,4
Μολυβδένιο	10,3	365-410	2,1
Βολφράμιο	19,3	345	2,0-4
Πλάκες			
Μίκα	2	170	3

θερμική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.

2.3. Ενισχυτικά υλικά


Χρησιμοποιείται μία σειρά από διάφορα υλικά με τη μορφή τριχίδιων (μονοκρύσταλλοι), ινών ή πλακών, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη μηχανική αντοχή και μερικές φορές και θερμική αντοχή τους. Μεγάλη χρήση έχουν κύρια οι ίνες γυαλιού ή γραφίτη. Όπως φαίνεται στον Πίν. 1, τα υλικά αυτά είναι άνθρακας, κεραμικά, μεταλλικά, πολυμερή κ.λ.π.



Σχ.1: Κρυσταλλική δομή του γραφίτη (άνθρακα).

Τα τριχίδια, μεταξύ αυτών και κεραμικά που είναι πολύ ελαφριά, είναι μονοκρύσταλλοι χωρίς ατέλειες με με-

του γυαλιού, όταν βρίσκεται σε θερμοκρασία μεταξύ σημείου μαλάκυνσης και σημείου τηξης.



Σχ.2: Πολυμερές (πολυ-ακρυλονιτρίλο) μετατρέπεται σε ίνα άνθρακα.

γάλη αντοχή σε εφελκυσμό. Εξ αυτίας των δυσκολιών, που παρουσιάζει η παρασκευή τους, έχουν πολύ υψηλή τιμή και δεν εφαρμόζονται ακόμη σε μεγάλη κλίμακα. Για τους ίδους λόγους, η εφαρμογή ινών βορίου είναι περιορισμένη. Αντίθετα η φτηνή τιμή των ινών άνθρακα και η ακόμη φτηνότερη των ινών γυαλιού επέτρεψε την ευρεία εφαρμογή τους.

Οι ίνες γυαλιού παρασκευάζονται με απλό και εύκολο τρόπο: με εφελκυσμό

Η παρασκευή των ινών άνθρακα είναι περιττοκότερη. Επιδιώκεται να αποκτήσει ο άνθρακας τις εξαιρετικά μεγάλες μηχανικές αντοχές, γειτονικές σε εκείνες του διαμαντιού, που έχει το πλέγμα του κατά διεύθυνση παράλληλη προς τα εξαγωνικά επίπεδα της κρυσταλλικής δομής (Σχ. 1), σε αντίθεση με κάθετη σ' αυτά διεύθυνση, που η αντοχή σε εφελκυσμό είναι 30 φορές μικρότερη. Αυτό πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

MAR M 200		PW 454	
Χημικό στοιχείο	% κατά βάρος	Χημικό στοιχείο	% κατά βάρος
Νικέλιο	60,25	Νικέλιο	62,5
Βολφράμιο	12,5	Ταντάλιο	12
Κοβάλτιο	10	Χρώμιο	10
Χρώμιο	9	Κοβάλτιο	5
Αλουμίνιο	5	Αλουμίνιο	5
Τιτάνιο	2	Βολφράμιο	5
Νιούβιο	1	Τιτάνιο	1,5
Άνθρακας	0,15		
Ζιρκόνιο	0,05		
Βόριο	0,015		

Ακαθαρσίες: Σίδηρος < 0,2%, Πυρίτιο < 0,1%, Μαγγάνιο < 0,10%, Χαλκός < 0,05%, Θείο < 0,08%, Μόλυβδος < 0,0005%.


Γίνεται πυρόλινση με εφελκυσμό στους $\geq 200^{\circ}\text{C}$ ινών πολυ(ακυλονιτριλίου) (Σχ. 2a) και παίρνεται η ένωση του σχήματος 2b· αν αυτή η πυρόλινση γίνεται σε ελαφρά οξειδωτική ατμόσφαιρα παίρνεται η ένωση 2c. Με θέρμανσή της σε αδρανή ατμόσφαιρα στους $1500\text{-}2000^{\circ}\text{C}$, απομακρύνεται απ' αυτή νερό και υδροκυάνιο. Έτοι απομακρύνεται απ' αυτή όλο το οξυγόνο, το άζωτο και το υδρογόνο και μένει ίνα άνθρακα. Τα εξαγωνικά επίπεδα του κυρισταλλικού πλέγματος είναι μερικά προσανατολισμένα κατά μήκος της ίνας, γι' αυτή η αντοχή της σε εφελκυσμό είναι η μισή του διαμαντιού ή του άνθρακα με πλήρη προσανατολισμό, δύος είναι 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του πολυ(ακυλονιτριλίου). Με εφεκτυσμό της ίνας σε αδρανή ατμόσφαιρα στους 2700°C , η αντοχή της διπλασιάζεται και γίνεται όση του διαμαντιού. Οι ίνες αυτές άνθρακα, εκτός από την εξαιρετικά μεγάλη μηχανική αντοχή τους, έχουν και μεγάλη θερμική αντοχή και ηλεκτρική αγωγιμότητα.

2.4. Συνδυασμός βασικών υλικών (μητρώων) και ενισχυτικών: σύνθετα υλικά

Όπως αναφέρθηκε, συνδυάζονται τα βασικά υλικά με τα ενισχυτικά, παρασκευάζονται τα σύνθετα υλικά με μεγάλες μηχανικές και θερμικές αντοχές και ορισμένα (πολυμερή) με μικρό βάρος. Είναι φανερό ότι μηχανικό φορτίο μεταφέρεται από τη μήτρα στο ενισχυτικό υλικό. Για να επιτύχει αυτό καλύτερα, χρειάζεται μερικές φορές (ιδιαίτερα για τις ίνες γυαλιού) η χρησιμοποίηση συνδετικού μέσου, που ενώνεται χημικά με την πολυμερή μήτρα

και με την επιφάνεια του γυαλιού (Σχ. 3).

Βρίσκεται σε εξέλιξη η χρησιμοποίηση τέτοιου συνδετικού μέσου για τις ίνες άνθρακα και τις αφωματικές πολυαμίδες (Πιν. 2).



Σχ.3: (a) Υδρόλινη συνδετικού μέσου, (b) Σχηματισμός γεφυρών υδρογόνου μεταξύ του προϊόντος του υδρόλινης και ήνας γυαλιού, (c) Σχηματισμός χημικού δεσμού με την ίνα, (d) Σχηματισμός χημικού δεσμού με το πολυμερές X: αλογόνο M: μεταλλικό κατίνα.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ορισμένα σύνθετα υλικά με ορισμένες μηχανικές ιδιότητές τους, σε σύγκριση με μερικά παραδοσιακά απλά υλικά.

Όλα τα σύνθετα αυτά υλικά έχουν ιδιαίτερη σημασία και βελτιώνουν πολύ τις μηχανικές ιδιότητες των βασικών υλικών, δύος το σύνθετο υλικό άνθρακας ίνες-άνθρακα (Σχ. 5), που βρίσκε-

ται σε συνεχή βελτίωση, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι ελαφρύ, έχει μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό και στη θερμότητα, είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο έναντι των σύνθετων υλικών με βασικό υλικό πολυαμίδη ή μετάλλα.

2.5. Κατασκευές σάντουιτς


Μια άλλη κατηγορία σύνθετων υλικών είναι οι κατασκευές σάντουιτς. Πρόκειται για φύλλα ή σύρματα ενός βασικού υλικού (ψυχή ή καρδιά), που περιβάλλονται από στρώματα καταλληλού υλικού, σταν θέλουμε να ενισχυθούν οι ιδιότητες της επιφάνειας του βασικού υλικού. Τα υλικά σάντουιτς έχουν συνήθως τις μορφές που παρουσιάζονται στο σχήμα 4.

Έτοι απηνή στην κατηγορία αυτή, όπως επιπλήκτη (2.1), υπάρχονται τα επιμεταλλωμένα μετάλλα και το ανοδικά οξειδωμένο αλουμίνιο, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιφανειακές ιδιότητες ως προς τη διάβρωση ή για λόγους ασθητικούς. Υπάρχονται επίσης σύρματα με ψυχή ανθεκτική στη μηχανική καταπόνηση (ανοξείδωτος χάλυβας) και επίστρωμα αγάνγιμο (χαλκός) ή ανθεκτικό στη θερμότητα. Υπάρχονται τέλος σύνθετα υλικά, που έχουν σκοπό την ενίσχυση της μηχανικής αντοχής της επιφάνειας, που καταπονείται περισσότερο σε κάμψη.

2.6. Εφαρμογές

2.6.1. Γενικότητες

Σύμφωνα με αυτά που επιώθηκαν, τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται, δύος το θέλουμε να μάζα του ενός υλικού ή η επιφάνεια του να αποκτήσει κατάλ-



Σχ.4: (a) Συμπαγής ψυχή, (b) Κυψελοειδής ψυχή, (c) Κυματοειδής ψυχή.

ληλες ιδιότητες. Έτσι, η εφαρμογή τους εξαρτάται από το συνδυασμό ιδιοτήτων, που απέκτησαν. Οι ιδιότητες αυτών των υλικών καθοδούνται από τις ανάγκες της πράξης και προσχεδιάζονται με βάση τη μοριακή, κυριαρχική και μικροδομή των υλικών και το συνδυασμό τους.

2.6.2. Προστασία από τη διάβρωση

Ένα πλήθος αντικειμένων, όπως λαμαρίνες (σάντουϊτς), σωλήνες κ.λ.π. επιφενδαργυρώνται* για προστασία από τη διάβρωση.

Ενεργεία εφαρμογή για την προστασία από τη διάβρωση αποτελεί η επιχωμάση αντικειμένων από χάλυβα· προγείται επιχάλωση-επινικέλωση-επιχωμάση-επινικέλωση (σάντουϊτς).

Σύνθετα υλικά είναι και τα βαμμένα με αντιδιαβρωτικά χώματα (πολυμερή + πιγμέντα) αντικείμενα από χάλυβα ή άλλα μετάλλα.

Σύνθετα υλικά $A_1 - A_2 O_3$ είναι κατασκευές και αντικείμενα (χουφώματα, αμαξώματα αυτοκινήτων, τρένων, πλοιαρίων, αντικειμένων πολυτελείας) από ανοδικά σειειδωμένο αλουμίνιο για προστασία από τη διάβρωση και ως ενδιάμεσο στάδιο για τη βαφή τους.

2.6.3. Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας


Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, προϋποθέτει σύρματα ανθεκτικά, ελαφρά και αγώγιμα. Κανένα υλικό μόνο του δεν έχει αυτές τις ιδιότητες. Αυτές αποκτώνται με χρησιμοποίηση σύνθετων σύρματων, που η ψυχή τους είναι από χάλυβα και περιβάλλονται από χαλκό ή αλουμίνιο. Αν γίνει φτινότερη η πλασκενή σύνθετου υλικού ανθρακα/ίνες ανθρακα (2.4) θα είναι το ιδανικό υλικό για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

λυμερή: εποξενική ορτίνη με ίνες γραφίτη, διογκωμένο πολυυστρόνιο με ίνες γραφίτη, αρωματικές πολυαμίνες και πολύ (τερεφθαλικό αιθυλένιο). Σήμερα κατασκευάζονται μικρότερου βάρους εξαρτήματα.

Ηδη ορισμένα τιμήματα των συνθητικών αεροπλάνων κατασκευάζονται από ενισχυμένα πολυμερή. Μόνο το κράμα αλουμινίου-λιθίου έχει κατάλληλη αντοχή και μικρό βάρος, και μελετάται η χρησιμοποίησή του για τον ίδιο σκοπό. Το σύνθετο υλικό άνθρακα-ίνες άνθρακα, χρησιμεύει για την κατασκευή τημάτων κινητήρων των πυραύλων (Σχ. 5). Ενισχυμένο πολυμερές με ίνες γυαλιού, χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλοιαρίων.


2.6.5. Ορθοπεδικές προσθήκες

Τα τελευταία χρόνια στην ορθοπεδική χειρουργική χρησιμοποιούνται σύνθετα υλικά για την αντικατάσταση ζωτικών τημάτων του ανθρώπινου σκελετού. Οι μεταποιούσεις αυτές απαιτούν εξαιρετικά αυστηρές ιδιότητες υλικών. Πρέπει να είναι βιοσυμβατά, δηλ. όχι τοξικά, όχι καρκινογενή και να μην δημιουργούν αντιδράσεις αποβολής τους. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή, αντοχή στην κόπωση και στη διάβρωση.



Σχ.5: Ταξινόμηση των ινών άνθρακα σε σύνθετο υλικό άνθρακα-ίνες άνθρακα.

Η κατεύθυνση της εφαρμογής στην αεροναυτική δύλιο και περισσότερων σύνθετων υλικών, κύρια πολυμερών με ίνες άνθρακα-όπου ο λόγος πυκνότητα/μέτρο ελαστικότητας είναι μικρός, άρα υλικού ελαφρού με μεγάλη αντοχή-φαίνεται από τα ακόλουθα. Το 1977 το αεροπλάνο Gossamer Condor, πέταξε 800 μέτρα με τη δύναμη ενός ανθρώπου, που κινούσε την έλικα με πετάλια. Το αεροπλάνο είχε βάρος 32 κιλά και ήταν φτιαγμένο από σωλήνες αλουμινίου και ξύλο. Το 1979 με βελτιωμένη μορφή το Gossamer Albatros διέσχισε τη Μάγχη, πετώντας 3 ώρες σε απόσταση 32 χιλιομέτρων. Το βάρος του ήταν 25 κιλά, γιατί εκτός από ορισμένα εξαρτήματά του, ήταν φτιαγμένο από πολυμερή και ενισχυμένα πο-




Σχ.6: Τεχνητή άρθρωση γοφού.

(*) Λόγω της αποπαθητικοτήτης του ψευδάργυρου από τους ρυπάντες SO_2 και NO_x η μέθοδος αυτή ήδη περιορίζεται.

Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με τη συνδιασμένη χρησιμοποίηση ειδικού κράματος, Co, Ni, Cr, Mo, Ti, πολυμερούς (πολυακετάλη) και κεραμικού υλικού με βάση φρυγμένη σε μεγάλη πίεση αλουμινία (Σχ. 6). Ευρεία χρήση έχει και το τιτάνιο.

2.6.6. Πέδιλα σκι

Τα πέδιλα του σκι, πρέπει να γλυτώσουν πάνω στο χιόνι, να αντέχουν σε ανύψωση της θερμοκρασίας, που προκαλείται από την τριβή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα στρώμα νερού μεταξύ σκι και χιονιού. Αυτό μέχρι -10°C , κάτω απ' αυτούς δεν λυώνει το χιόνι και η τριβή αυξάνει και για το ξύλο (παλιότερες κατασκευές) και για το μέταλλο. Εξ αυτίας μικρής τριβής δεν παρατηρείται τετοιά ανύψωση της θερμοκρασίας για το πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) (Σχ. 7) και για το πολυαιθυλένιο (PE).




Σχ.7: Μεταβολή των συντελεστών τριβής (μ) ξύλου και PTFE ως προς τη θερμοκρασία του πάγου (T).

Επίσης τα πέδιλα του σκι πρέπει να αντέχουν σε κάμψη, στρέψη και ψαλιδισμό. Τέτοιες ιδιότητες έχει μόνο ένα φυσικό υλικό, το ξύλο. Ο συνδυασμός δύον των ιδιοτήτων εξασφαλίζεται με σύνθετα υλικά σάντοντς (Σχ. 8)

3. Μονοκρύσταλλοι πυριτίου

3.1. Παρασκευή

Το πυρίτιο είναι ένας αυτομαγώγος και παρασκευάζεται με αναγωγή του οξειδίου του πυριτίου (πυριτίας) με ανθρακά ή ανθρακισθέσιο. Για πολύ καθαρό πυρίτιο χρησιμοποιείται χλωριούχο πυρίτιο, που παρασκευάζεται από πυρίτιο, το οποίο προέρχεται από την προηγούμενη μέθοδο, και ανάγεται με υδρογόνο. Μετά, το πυρίτιο καθαρίζεται με τη μέθοδο της «τηγμένης ζώνης». Με τον τρόπο αυτό παρασκευάζεται πυρίτιο καθαρότητας 99,9999%. Το πυρίτιο αυτό τίκτεται με



Σχ.8: Τομή του σκι. (1) Πολυαιθυλένιο, (2) Χάλινθας, (3) Ρητίνη φορμοφανώλης με ίνες άνθρακα, (4) Αφρός πολυαιθυλενίου, (5) Εποξιδική ηρητή με ίνες γναλιών, (6) Εποξιδική ηρητή ή ακρυλονιτριλο-βονταδιένιο-στυρένιο ή ηρητή φορμοφανώλης ή κράμα αλουμινίου, (7) Κράμα αλουμινίου, (8) Ακρυλονιτριλο-βονταδιένιο-στυρένιο.

ηλεκτρική αντίσταση σε αδρανή ατμόσφαιρα σε ένα δοχείο από χαλαζία και διατηρείται στους 1420°C , αφού προστεθεί 10ppm φώσφορος ή αλουμίνιο για να του αυξήσει την ημιαγωγιμότητά του. Στο κάτω μέρος μιας κατακόρυφης ράβδου, προσκολλάται ένας μικρός μονοκρύσταλλος πυριτίου. Ο μονοκρύσταλλος έρχεται σε επαφή με το τήγμα, και η ράβδος μαζί με τον μονοκρύσταλλο αρχίζει να ανεβαίνει αργά προς τα πάνω. Τήγμα πυριτίου παρασκευάζεται έξω από το δοχείο και πήγει με τη μορφή μονοκρύσταλλων και ίδιου προσανατολισμού με τον μικρό μονοκρύσταλλο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η ράβδος με το πυρίτιο και το δοχείο με το τήγμα περιστρέφονται κατά αντίστροφη φορά. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να παρασκευαστεί σημερινή υπερακαρδίας μονοκρύσταλλος πυριτίου διαμέτρου 20 εκατοστών και μήκους 2 μέτρων. Από τον μονοκρύσταλλο αυτό κόβονται, κάθετα στον άξονά του φέτες πάχους 1 χιλιόστον. Οι επιφάνειες κάθε φέτας λειαινούνται μέχρις ότου αποκτήσουν μορφή καθρέφτη.

3.2. Εφαρμογές

Μονοκρύσταλλοι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την έρευνα των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των στερεών. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη μηχανολειτρονική για την παρασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, στη ρυμπωτική και στον αυτοματισμό μηχανών, και στα οιδόγνια και τα χρονόμετρα ακριβείας. Χρησιμοποιούνται τέλος για ανόρθωση εναλλασσομένου ρεύματος.

4. Μεταλλικά γναλιά

4.1. Παρασκευή

Τα γναλιά είναι άμορφο, μη κρυσταλλικό. Σε άμορφη μορφή παίρνονται ορισμένες ουσίες με ψύξη αργή από το τήγμα τους, όπως είναι το γναλί, η πυριτία, το πολυαιθυλενίο. Όλες οι άλλες ουσίες μπορεί να παρθούν σε άμορφη μορφή, ακόμη και οι πιο κρυσταλλικές, που είναι τα μετάλλα, με απότομη ψύξη. Η ταχύτητα αυτής της ψύξης είναι 10^5 μέχρι 10^9 βαθμοί το δευτερόλεπτο. Με τέτοιες απότομες ψύξεις παίρνονται σε άμορφη μορφή κράματα μετάλλων, πράγμα που είναι ευκολότερο παρά από τα καθαρά μετάλλα. Με συνεχή μέθοδο, όπου τήγμα κράματος μετάλλου σε λεπτή δέσμη ψύχεται από τομά πάνω σε περιστρεφόμενο με ταχύτητα 30 μέτρα το δευτερόλεπτο και ψυχόμενο τύμπανο χαλκού, παρασκευάζοντα τανίες άμορφου κράματος, μεταλλικού γναλιού, πλάτους 5 έως 20 εκατοστών και πάχους 50 μικρομέτρων.

Τα μεταλλικά γναλιά έχουν μεγάλη μηχανική αντίσταση, λ.χ. το $\text{Fe}_{80}\text{Cr}_{16}\text{Mn}_6\text{B}_{28}$ έχει όριο ελαστικότητας 4500 MPa, αντί 2500 MPa του χαλκία.

Τα μεταλλικά γναλιά έχουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση απ' ότι οι αντίστοιχοι μεταλλικοί κρύσταλλοι, γιατί στερούνται ενεργών κέντρων.

4.2. Εφαρμογές

Τα μεταλλικά γναλιά εφαρμόζονται ήδη ως ράβδοι για συγκολλήσεις στην αεροναυπηγική. Προβλέπονται επίσης εφαρμογές στους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, όπου περιμένεται κανείς σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας εξαιτίας της ελάττωσης απωλειών από ζεύματα Foucault.

5. Υλικά για κεραμικούς κινητήρες

5.1. Νέα κεραμικά υλικά.

Έκτος από τα γνωστά κεραμικά υλικά λ.χ. πορσελάνη, πηλός κ.λ.π. αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια νέα υλικά με βάση το νιτριλίο του βορίου και το νιτριλίο ή ανθρακούχο πυρίτιο. Αναπτύχθηκαν επίσης νέες τεχνικές σχηματουργίας με φύση των ουσιών αυτών σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

5.2. Εφαρμογές

Τα αντικείμενα, που παράγονται με τα υλικά αυτά, έχουν εξαιρετικές μηχανικές και θερμικές ιδιότητες, δεν είναι πορώδη, αντέχουν σε θερμοκρα-

Πίνακας 2: Μηχανικές ιδιότητες σύνθετων και απλών παραδοσιακών υλικών

Σύνθετα υλικά	Σχετική Πυκνότητα	Μέτρο ελαστικότητας (GPa)	Αντοχή σε εφελκυσμό (GPa)
PEEK* +60% ίνες άνθρακα	1,61	120	1,7
Εποξιδική ορτίνη + 65% ίνες άνθρακα	1,6	124-135	1,4-1,8
Ακόρεστος πολυεστέρας + 70% ίνες άνθρακα	1,6	220	1,4
Ακόρεστος πολυεστέρας +60% ίνες αρωματικής πολυαμίδης	1,4	70	1,3
Ακόρεστος πολυεστέρας +50%-80% ίνες γυαλιού	1,6-2	20-70	0,65-0,75
Εποξιδική ορτίνη + ίνες βορίου	2	200	1,4
Αλουμίνιο + ίνες βορίου καλυμμένες με B_4C_3	2,65	200	1,4
Άνθρακας + ίνες άνθρακα	1,3-1,6	150-200	1,2-1,5
Αλουμίνιο	2,8	80	0,4
Χάλυβας	7,8	210	0,5-2
Ακόρεστος πολυεστέρας	1,1-1,3	2-5	0,02-0,07
Εποξιδική ορτίνη	1,1-1,5	2,5	0,015-0,07
PEEK*		2,8	0,105

*Πολυ(αιθερο-αιθερο-κετόνη)

σίες, όπου τα μεταλλικά κράματα τήκονται, είναι σπληρά και ελαφρά, αλλά ακριβότερα από τα αντίστοιχα κατασκευασμένα με παραδοσιακά υλικά.

Είναι φανερό ότι ένας κινητήρας, κατασκευασμένος από τα νέα κεραμικά, θα έχει μεγαλύτερο θερμικό απόδομα, γιατί θα μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από $1000^{\circ}C$. Επίσης, εξ αιτίας της μεγάλης θερμομόνωσης των υλικών αυτών, ο κινητήρας δεν θα χρειάζεται όλο το σύστημα ψύξης, που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Έχει ήδη κατασκευαστεί στην Ιαπωνία ένας κεραμικός κινητήρας αυτοκινήτου από νιτριλιού του πυριτίου, ούμοις με κινητήρα diesel τριών κυλίνδρων (2800 κυβικών εκατοστών), που είναι 30% ελαφρύτερος από τον κλασικό. Από πειράματα πάνω σ' αυτόν τον κινητήρα, προέκυψαν αποτελέσματα, που οδήγησαν σε μια αμερικανούπανική συνεργασία κατασκευής κεραμικού αδιαβατικού κινητήρα diesel από οξείδιο του ξυροκοίνου σταθεροποιημένου με ύτριο, αερόψυκτο, με θερμικό απόδομα 48% αντί 30% συμβατικού κινητήρα diesel. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο τελευταίος χρειάζεται 8 λίτρα καυσίμου για 100 χιλιόμετρα, ο νέος κινητήρας χρειάζεται 5 λίτρα.

Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές διεύρυνσης της χρησιμοποίησης αυτής.

6. Υπερπλαστικοί χάλυβες

6.1. Παρασκευή

Έρευνες, που άρχισαν το 1977, για την παρασκευή ενός υπερπλαστικού

χάλυβα, οδήγησαν στην παρασκευή του με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: θα πρέπει ο χάλυβας να έχει μία μικροδομή πολυκρυσταλλική, έτσι που οι κύκκοι του να έχουν διαστάσεις μεγέθυνσης μικρού, δηλ. εκατό φορές μικρότεροι από ένα συνηθισμένο κράμα χάλυβα. Αυτό πετυχαίνεται, όταν κατά την ψύξη του χάλυβα αισκρούνται πάνω του παραμορφωτικές δυνάμεις. Έτσι, κατά την ψύξη χάλυβα με 1,6% άνθρακα και μεταξύ 900 και 600 βαθμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί παραμόρφωση μέχρι 1100%. Οι ιδιότητες που αποκτώνται με τον τρόπο αυτό, μένουν περισσότεροι οι ίδιες μετά τη βαψή του χάλυβα (απότομη ψύξη). Το δριό ελαστικότητας του χάλυβα αυτού είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από εκείνο ενός κοινού χάλυβα, διατηρώντας δυνατότητα πλαστικής παραμόρφωσης 10-20% και εξαιρετική σκληρότητα.

6.2. Εφαρμογές

Ο χάλυβας αυτός χρησιμοποιείται προς το παρόν για να κατασκευαστούν σπαδιά, μαχαίρια, ψαλίδια, ξυράφια, ξυραφάκια.

7. Υλικά αεροστροβίλων: Υπερχράματα

Απαιτούνται ειδικές ιδιότητες για να κατασκευαστούν οι αεροστροβίλοι των αεροπλάνων και ιδιαίτερα των πτερυγίων των αεροστροβίλων. Αυτά καταπονούνται μηχανικά και θερμικά: ακόμη, επειδή λειτουργούν σε μία ατμόσφαιρα αερίου-αέρα σε υψηλή θερμοκρασία βρίσκονται σε συνθήκες που

ευνοούν τη διάβρωσή τους, που επιταχύνεται από τα οξείδια του θείου και του αζώτου (προέρχονται από την καύση του καυσίμου) και από γλωσσικό νάτριο (προέρχεται από αιώρησή του στον αέρα από τις θάλασσες).

Επιθυμία των τεχνικών είναι να αυξηθεί η απόδοση, για να ελαττωθεί το κόστος κάθε ταξίδιού, με αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας, που θα μπορούσε να φτάσει τους $2000^{\circ}C$ για το χρησιμοποιούμενο μήγμα καυσίμου αέρα. Τα μετάλλια βολφράμιο, ταντάλιο, νιόβιο, μολυβδένιο έχουν υψηλά σημεία τήξης, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των πτερυγίων των αεροστροβίλων, γιατί σχηματίζουν πτητικά οξείδια και συνεχίζεται έντονη διάβρωσή τους. Ένας αριθμός από κεραμικά έχει πολύ υψηλά σημεία τήξης, αλλά αυτά δεν έχουν αρκετή μηχανική αντοχή.

Έτσι, τελικά μετά από σαράντα χρόνια έρευνας η διεθνής επιστήμη παρασκεύασε τα υπερχράματα. Η σύνθεση δύο τέτοιων κραμάτων φαίνεται στον πίνακα 3.

Κάθε χημικό στοιχείο προσδίδει και ειδικές ιδιότητες στα κράματα αυτά. Η βάση των κραμάτων, το νικελίο, είναι ένας κρύσταλλος συμπαγής με μηδό συντελεστή διάχυσης. Τα στοιχεία βολφράμιο, κοβάλτιο, νιόβιο, προκαλούν τη σκλήρυνση του νικελίου, σχηματίζοντας μ' αυτό στερεά διαλύματα. Τα στοιχεία χρώμιο και αλουμίνιο συγχένουν την αντοχή του κράματος στη διάβρωση. Τα στοιχεία αλουμίνιο, ταντάλιο, που σχηματίζουν καταρρημάτες του τύπου $Ni(Al,Ti,Ta)$,

προκαλούν δομική σκλήρυνση. Ο άνθρωπος σχηματίζει ενώσεις με τα βολφόφαμιο, νιόβιο, τιτάνιο, και χοώμιο.

Το κράμα MAR M 200 έχει σημείο τήξης 1250°C και το κράμα PW454, με λιγότερα στοιχεία, 1300°C .

Δεν φτάνει ίμως η σύνθεση των κραμάτων για να εξασφαλίσουν στα πτερύγια των αεροστροβιλών των αεροπλάνων μηχανική και θερμική αντοχή, αντοχή στη διάβρωση, στη μηχανική και θερμική κόπωση: πρέπει αυτά να αποτελούνται από όσο γίνεται λιγότερους κρυστάλλους, να είναι δηλ. μονοκρύσταλλοι. Αυτό πετυχάίνεται με κατάλληλη πήξη του κράματος σε κενό και ανόπτηση με προσανατολισμένο πεδίο θερμοκρασίας, πράγμα που οδηγεί τελικά στην εξέλιξη των πολλών κρυστάλλων και την ανάπτυξη ενός.

Οι 1300°C αποτελούν το όριο εφαρμογής των υπερχρωμάτων, αλλά η πρά-

Έη απαιτεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες, που να πλησιάζουν τους 2000°C. Οι προσπάθειες εξελίσσονται προς τρεις κατευθύνσεις:

- (α) Παρασκευή δύστηκτων κραμάτων, που στερεοποιήθηκαν προς μία κατεύθυνση τα κράματα αυτά έχουν βάση το νικέλιο με ίνες λ.-χ. ανθρακούχου τανταλίου.
 - (β) Παρασκευή κεραμικών με βελτιωμένες τη θερμική αγωγιμότητα και τη μηχανική αντοχή τους.
 - (γ) Χρησιμοποίηση, μετά από βελτίωση των ιδιοτήτων του, του σύνθετου υλικού άνθρακας-ίνες άνθρακα.

Βιβλιογραφία

- Γενικά βιβλία Φυσιοχημείας, Θερμοδυναμικής, Κρυσταλλογραφίας, Μεταλλογνωσίας, Διάθρωσης

- G. Murch: Materials Science Forum, Ολλανδία 1986
 - K. Wilfried, J. Mercier, G. Zambelli: «Traité des Matériaux» τόμος 1, Αωζάνη, 1987.
 - 1st Intern. RILEM Congr.: Combining Materials; 1st Vol.: Design, Production and Properties, Versailles, France, 1987.
 - Ibid: 2nd Vol., Durability of Construction Materials.
 - Συνέδριο: «Νέα Υλικά προπηγμένης Τεχνολογίας», Αθήνα, 1989.
 - K. Easterling: «Tomorrows Material», London, 1990.
 - R. Cahn, P. Haasen, E. Kramer: «Materials Science and Technology», N.Y., 1992.