

# Η διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων με τη μέθοδο των δικτυακών γεγονότων

(Event Tree Method)

## Περίληψη.

Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ναυτικών ατυχημάτων, αποδίδεται σε «ανθρώπινα σφάλματα». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, γίνονται σημαντικές προσπάθειες, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μεθόδων για την εκτίμηση των κινδύνων στις ναυτικές δραστηριότητες, γενικά, και την ανάλυση ναυτικών ατυχημάτων. Απότερος σκοπός των μεθόδων που βρίσκουν εφαρμογή στην ανάλυση ναυτικών ατυχημάτων, είναι ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση του ρόλου του ανθρώπου στοιχείου στα ναυτικά ατυχήματα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους ερευνητές και τους υπευθύνους, να προτείνουν προληπτικά μέτρα, τα οποία θα οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των ναυτικών ατυχημάτων.

## 1. Εισαγωγή.

### Η Μέθοδος Αξιολόγησης Ασφάλειας (Formal Safety Assessment Method) του IMO.

Κατά τη διάρκεια του 1997, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee) του IMO, ενέκρινε Προσωρινές Οδηγίες Εφαρμογής της Μεθόδου Αξιολόγησης Ασφάλειας (Formal Safety Assessment) [1] για τη σύνταξη διατάξεων που αφορούν δραστηριότητες, σχετιζόμενες με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό σημαντοδοτεί μία σημαντική στροφή σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας στη θάλασσα, καθώς η μέθοδος αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο κανονισμών, που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές. Η πρόθεση του IMO είναι, να λαμβάνονται υπόψη με συστηματικό και, κατά το δυνατόν, ορθολογικό τρόπο, οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν όλες γενικά τις δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν, όχι μόνο το

περιβάλλον (θαλάσσιο χώρο) και τις θαλάσσιες κατασκευές, εν γένει, αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά, που διαφέρεινται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ναυτικά ατυχήματα.

Η Μέθοδος Αξιολόγησης Ασφάλειας, είναι μία συστηματική διαδικασία για την εκτίμηση της οικονομικής (risk), που αφορά τις ναυτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και γιά το κόστος και τα οφέλη (costs and benefits) των εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται, για τον περιορισμό των κινδύνων.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί, κατά την αξιολόγηση και σύνταξη διατάξεων, που έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη ναυτική βιομηχανία (ναυπηγεία, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικοί) και που μπορεί να είναι διοικητικής ή και νομικής μορφής. Επιτρέπει επίσης, την εκτίμηση πιθανών κινδύνων (hazards), πριν προκύψει κάποιο σοβαρό ατύχημα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εφαρμοσθεί κατά τον προσδιορισμό της διάταξης διαύλων, έτοις ώστε, να περιορισθεί η πιθανότητα συγκρούσεως σε αποδεκτά (προκαθορισμένα) επάπεδα, για κάποια περιοχή της υδρογείου (π.χ. στενά του Γιβραλτάρο).

Η μέθοδος συνίσταται στην εφαρμογή μίας σειράς διαδικασιών (βημάτων), γιά κάθε μία από τις οποίες, μπορούν να εφαρμοσθούν διάφορες μέθοδοι, οι οποίες έχουν ήδη κριθεί ως αξιόπιστες από τον IMO. Οι διαδικασίες αυτές είναι:

1. Προσδιορισμός κινδύνων (hazard identification).
2. Αξιολόγηση οικονομικής (risk assessment).
3. Επιλογή μέτρων περιορισμού οικονομικής (risk control options).
4. Εκτίμηση κόστους-οφέλους (cost-benefit assessment).
5. Προτάσεις λήψης αποφάσεων (recommendations for decision making).

Το παρακάτω διάγραμμα, αναπαριστά τη διαδικασία, όπως αναμένεται να εφαρμοσθεί από διαφόρους φορείς. Διευκολύνεται πάντως, ότι την τρέχουσα περίοδο, η μεθόδος είναι υπό αξιολόγηση, αναμένεται όμως να προταθεί για ψήφιση από την Γενική Συνέλευση του IMO, στο προσεχές μέλλον.

Στο σημείο αυτό δεν θα επεκταθούμε σε μία εκτενέστερη περιγραφή της μεθόδου αλλά θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο βήμα 1 - Προσδιορισμός κινδύνων. Στο Παράρτημα 2 του κειμένου [1] αναφέρονται οι παρακάτω μέθοδοι ως αποδεκτές στο σάδιο αυτό:

1. Μέθοδος Δικτύων Σφαλμάτων (fault tree analysis).
2. Μέθοδος Δικτύων Γεγονότων (event tree analysis).
3. Ανάλυση Τρόπου Αστοχίας και Αποτελεσμάτων (failure mode and effects analysis - FMEA).
4. Μελέτες κινδύνων και λειτουργικότητας (hazard and operability studies - HAZOP).

Στην παρούσα εργασία, θα δώσουμε μία σύντομη περιγραφή της Μεθόδου Δικτύων Σφαλμάτων και θα εφαρμόσουμε τη Μέθοδο των Δικτύων Γεγονότων, σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.

Η Ανάλυση Τρόπου Αστοχίας και Αποτελεσμάτων που αναφέρεται παραπάνω, χρησιμοποιείται όταν το σύστημα υπό αξιολόγηση μπορεί να ορισθεί ως ένα σύνολο λειτουργιών ή οργάνων (μηχανημάτων). Κάθε συστατικό στοιχείο του συστήματος, θεωρείται ότι δρα σε κάποιο επάπεδο λειτουργίας και η ελαττωματική ή μή λειτουργία του, έχει συγκεκριμένες συνέπειες στη λειτουργία του συνόλου. Σκοπός της μεθόδου είναι ο προσδιορισμός της σοβαρότητας των συνεπειών αστοχίας των συστατικών στοιχείων και η πρόταση μέτρων για τον περιορισμό τους.

του  
Πέτρου Α. Καρύδη,  
αναπλ. καθηγητή  
Ε.Μ.Π.,  
Ευθύμιου  
Βασιλάκου,  
ποικιλαστή Ε.Μ.Π.

Οι Μελέτες Κινδύνων και Λειτουργικότητας τέλος, εκπονούνται γιά να προσδιορισθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν κατά τη λειτουργία ενός συστήματος. Οι μελέτες αυτές, εκπονούνται στα διάφορα στάδια εξέλιξης του, από τον αρχικό σχεδιασμό (concept design) μέχρι και την τελική φάση λειτουργίας. Αποβλέπουν στον περιορισμό των πιθανών κινδύνων και γιά να εφαρμοσθούν, συστίνονται ομάδες που περιλαμβάνουν έμπειρα άτομα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς και ευδικούς αναλυτές ασφάλειας.

## 2. Η Μέθοδος των Δικτύων Σφαλμάτων (Fault Tree Method).

Η Μέθοδος των Δικτύων Σφαλμάτων, περιλαμβάνει τα παρακά-

τω βήματα:

### Καταγραφή λειτουργικών σφαλμάτων (functional errors).

Κάθε απόχρημα, μπορεί να περιγραφεί με βάση τις εργασίες που περατώθηκαν ανεπαρκώς. Σε αυτή την αρχή στηρίζεται η ταξινόμηση των λειτουργικών σφαλμάτων, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες βασικές περιοχές:

- Περιβαλλοντικές συνθήκες,
- Παράγοντες, εκτός ελέγχου, του πλοίου,
- Σχεδιαστικές αδυναμίες,
- Τεχνική αστοχία, απώλεια λειτουργιών,
- Αστοχία σχετική με το φροτίο,
- Σφάλμα συντήρησης ή επισκευής,
- Ανεπαρκή εποικότητα σε επείγοντα περιστατικά,
- Ανεπαρκή έλεγχο του πλοίου.

### Εσωτερική δυσλειτουργία (Internal malfunction).

Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία ανάλυσης, είναι η συσχέτιση του σφάλματος με τη συμπεριφορά του συστήματος ή του ατόμου(ων) που εμπλέκεται. Το σημείο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα. Έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα για την περιγραφή του ανθρώπινου σφάλματος. Στην περίπτωσή μας, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η προσέγγιση επεξεργασίας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι, η λειτουργία του πλοίου αντιμετωπίζεται ως ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα στοιχεία των εμπλεκομένων συστημάτων. Ο μηχανισμός αστοχίας σχετίζεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς:

- Στόχοι και προτεραιότητες,
- Αίσθηση και ανίχνευση,
- Αντίληψη, αναγνώριση και διάκριση,
- Μνήμη,
- Ανάλυση και απόφαση,
- Ενέργεια ή έλεγχος,
- Διαταγή ή επακοινωνία.

### Βασικά αίτια (Basic causes).

Έχοντας εντοπίσει και αναγνωρίσει τον εσωτερικό μηχανισμό του σφάλματος, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τα βασικά αίτια που οδήγησαν σε αυτό. Κάθε είδους σφάλματος ή αστοχίας, συνδέεται με μία ή περισσότερες, από τις ακόλουθες περιοχές:

- Ατομικοί παράγοντες,
- Οργάνωση και αρχιγιανή ικανότητα,
- Συνθήκες που επηρεάζουν τις επόδουσις.

## 3. Η Μέθοδος των Δικτύων Γεγονότων (Event Tree Method).

Μία ιδεατή μεθοδολογία ανάλυσης ναυτικών ατυχημάτων, θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Να αντικατοπτρίζει τη χρονική συνέχεια και αλληλουχία ενός πιθανού αριθμού γεγονότων ή δυσλειτουργιών.
2. Να επιτρέπει τον εντοπισμό των εργασιών ή διαδικασιών που δεν πραγματοποιήθηκαν ή που πραγματοποιήθηκαν σε βαθμό κάτω του προσδοκάμενου.
3. Να διακρίνει τα αίτια σε τεχνικές

**Σχήμα 1.** Η Μέθοδος Αξιολόγησης Ασφάλειας (Formal Safety Assessment Method) του IMO.

αστοχίες, σφάλματα, και ακραίες περιβαλλοντικές επιδράσεις.

4. Να επιτρέπει τον συσχετισμό των αστοχιών, με τα ακόλουθα βασικά είδη αυτών: Τεχνικός παράγοντας, περιβάλλον χρήστη-μηχανής, διαδικασίες, οργάνωση υποστήριξης και περιβάλλον.
5. Να είναι θεαλιστική, να προτείνει δηλαδή προληπτικά μέτρα, καθώς και μέτρα μείωσης συνεπειών, που είναι εφικτά.

Ο Kristiansen [2], επιδιώκοντας τη συστηματική μελέτη των ναυτικών ατυχημάτων, επινόησε και εξέλιξε μία διαδικασία, βασιζόμενη στη Μέθοδο των Δικτύων Γεγονότων (Event Trees). Η μέθοδος αυτή, έχει αναγνωρισθεί ως μία από τις απαραίτητες διαδικασίες που συμπεριλαμβάνονται στη Αξιολόγηση Ασφάλειας Κατασκευών (Formal Safety Assessment), η οποία έχει προταθεί από τον IMO. Η εφαρμογή της μεθόδου συνίσταται στη σύνταξη των παρακάτω:

- Περιγραφή ατυχήματος: Αντικειμενική παράθεση όλων των λεπτομερειών του ατυχήματος.
- Δίκτυο Γεγονότων (event tree): Ο μελετήτης πρέπει να καταγράψει με χρονική σειρά όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στο ατύχημα, με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτηθεί το Δίκτυο Γεγονότων.
- Ανάλυση των αιτίων στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
  - \* Λάθη στην περάτωση εργασιών,
  - \* Εσωτερικές δυσλειτουργίες,
  - \* Βασικά αίτια, καθώς και
  - \* Μέτρα πρόληψης.
- Συνοπτική καταγραφή των γεγονότων και επικρατουσών συνθηρών.

Η καταγραφή των γεγονότων, είναι το λιγότερο αντιφατικό τμήμα μάς τέτοιας ανάλυσης. Καλύπτει τις βασικές πληροφορίες, σχετικά με τον χρόνο, το τόπο, τις συνθήκες, και τα άτομα τα οποία εμπλέκονται. Κατά τη Μέθοδο των Δικτύων Γεγονότων (Event Tree Method), το ατύχημα αξιολογείται ως επακόλουθο των ακόλουθων χρονικών φάσεων (σταδίων):

1. Λανθάνουσα φάση (latent phase),
2. Εναρκτήρια φάση (initiation phase),
3. Κλιμάκωση (escalation),
4. Κρίσιμη φάση (critical phase).

Η λανθάνουσα φάση ορίζεται ως η περίοδος, η οποία είναι δυνατόν να σχετίζεται με τυχαίες καταστάσεις ή ενέργειες, που θέτουν το πλοίο σε κίνδυνο. Σε πολλές περιπτώσεις, η φάση αυτή μπορεί να έχει σημαντική διάρκεια, σε σχέση με την εξέλιξη των υπολοίπων γεγονότων.

Η εναρκτήρια φάση, όπως προδιδει και η ονομασία της, σηματοδοτείται από το τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα, το οποίο οδηγεί στην εξέλιξη του ατυχήματος.

Με τον όρο κλιμάκωση, εννοούμε την επιδείνωση της κατάστασης με διαδοχικά σφάλματα ή αστοχίες και την αδυναμία καταπολέμησης των αρχικών προβλημάτων.

Η κρίσιμη φάση ορίζεται ως η τελευταία ευκαιρία για να αποφευχθεί το ατύχημα.

Ο ορισμός των τεσσάρων αυτών φάσεων, δίδει τους γενικούς κανόνες και το πλαίσιο στο οποίο επιτελείται η χρονική υποδιάρεση της σειράς των γεγονότων, που οδηγούν στο ατύχημα σε τέσσερα στάδια. Πρέπει να τονισθεί ότι η επιλογή των σταδίων (φάσεων), επαφίεται στην κρίση και την αντίληψη του παρατηρητή. Είναι δηλαδή δυνατόν, για το ίδιο ατύχημα, να υπάρχουν παραπάνω από έναν τρόπον για τον διαχωρισμό των γεγονότων σε φάσεις. Αυτό που έχει σημασία, είναι να γίνει η καταγραφή όλων των γεγονότων, με χρονική σειρά ώστε να είναι δυνατή η σωστή ανάλυση και η εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων.

Έχοντας διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων, το επόμενο βήμα είναι να εξηγήσουμε τα αίτια τα οποία οδήγησαν στο κάθε σφάλμα ή αστοχία. Η ανάλυση αυτή, γίνεται με τρόπο που παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τη Μέθοδο των Δικτύων Σφαλμάτων που περιγράφθηκε προηγουμένως. Κάθε φάση του ατυχήματος, αντιμετωπίζεται χωριστά, και ως σημείο εκκίνησης, λαμβάνεται η κατάσταση που περιγράφει την φάση.

#### 4. Εφαρμογή της Μεθόδου των Δικτύων Γεγονότων σε Ναυτικό Ατύχημα.

Ας εξετάσουμε όμως, πώς η Μέθοδος των Δικτύων Γεγονότων εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο ατύχημα, που ενδεχομένως παρουσιάζει

ενδιαφέρον για την Πειραιώκη ναυτική κοινότητα. Το συγκεκριμένο ατύχημα, αφορά πυρκαϊά/εκρήξη σε δεξαμενόπλοιο κατά την διάρκεια επισκευής του στην επισκευαστική βάση Περάματος.

#### 4.1 Περιγραφή του ατυχήματος (Fact Sheet).


Στις 22 Αυγούστου 1988, το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο, με πλήρωμα 19 ατόμων, αναχώρησε σε κατάσταση ερματισμού από το λιμάνι του Αιγαίου προς την Ελλάδα. Στις 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 07:10, έφτασε και αγκυροβόλησε στη ράδα του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το πλήρωμα καθάρισε τις δεξαμενές. Κατά την ημέρα αρίστερος, η πλοιοκτήτρια εταύρεια, ζήτησε από έναν Χημικό Μηχανικό να ανέβει στο πλοίο, προκειμένου να ελέγχει την κατάσταση των δεξαμενών, ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό «gas free». Διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενές δεν ήσαν ελεύθερες αερίων, με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί το πιστοποιητικό. Στις 5 Σεπτεμβρίου, το πλοίο έφθασε στο Πέραμα και την ίδια μέρα, ο Χημικός Μηχανικός ανέβηκε στο πλοίο και εξέδωσε ένα πιστοποιητικό, που οποιοδήποτε την εκπόνηση θερμών εργασιών στο μηχανοστάσιο, το αντλιοστάσιο, το λεβητοστάσιο και το κύριο κατάστρωμα.

Την επομένη, τρία συνεργεία επιβίβασθηκαν στο πλοίο. Το πρώτο συνεργείο που ήταν το μόνο το οποίο είχε έγγραφη άδεια από τις Λιμενικές Αρχές, θα επισκεύαζε το σύστημα αγκύρωσης. Το δεύτερο συνεργείο, θα εκτελούσε σωληνουργικές εργασίες στο κύριο κατάστρωμα, ενώ το τρίτο θα καθάριζε τις δεξαμενές έρματος.


Στις 10:15 το πρωί της ίδιας ημέρας, έγινε έκρηξη στη δεξαμενή φορτίου No.3.

Την ώρα του ατυχήματος, ένα συνεργείο έκανε χρήση φλόγας στο κύριο κατάστρωμα, στην περιοχή μεταξύ των δεξαμενών No. 3 και 4, ενώ ταυτόχρονα 8 εργάτες εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού στη δεξαμενή έρματος No. 4.

Η έκρηξη προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων εργατών (δύο στο κύριο κατάστρωμα και δύο στη δεξαμενή έρματος No. 4), τον τραυματισμό άλλων 16 εργατών, καθώς και εκτεταμένες ζημιές στο πλοίο.



Σχήμα 2. Δίκτυο Γεγονότων (Event Tree).




**ΠΡΟΑΝΤΙΤΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  
(PREVENTIVE  
MEASURES)**

- Επιμόρφωση & Εκπαίδευση
- Επιβλέψη
- Διαχείριση: Οργάνωση, Διαδικασίες

- Επιμόρφωση & Εκπαίδευση

- Συντήρηση Διαδικασίες & Μέθοδοι
- Μέθοδοι Επιθεώρησης

Σχήμα 3. Λανθάνοντα φάση




#### **Σχήμα 4. Εναρκτήσια φάση (Initiation)**

### Λειτουργικό συστήμα

Εσωτερική Δυσλειτουργία

Βασικά Αίτια



Μέτρα Προθητικής

Αλλαγή  
Συμπεριφοράς


Επιμόρφωση  
και  
Εκπαίδευση

Επιλογή και  
Έλεγχος  
Ικανοτήτων

Διαχείρηση:  
Οργάνωση και  
Διαδικασίες

Επιβλεψη  
και πραγματικής  
εκπνόητικής

**Σχήμα 5. Κλιμάκωση (Escalation)**



Σχήμα 6 Κρίσιμη φάση (Critical phase)

Κατά την έρευνα, προέκυψε ότι, το κάλυμμα του συστήματος πλύσεως της δεξαμενής φορτίου No. 3, ήταν ανοιχτό. Κατά συνέπεια, η έκρηξη είναι πιθανόν να προκλήθηκε από τη δημιουργία σπινθήρα, λόγω των θερμών εργασιών στο κύριο κατάστρωμα, και αναπτήσης του στη δεξαμενή No. 3 (η οποία δεν ήταν ελεύθερη αερίων) μέσω του ανοιχτού καλύμματος. Επιπροσθέτως, ούτε το πλήρωμα ούτε τα συνεργεία, φρόντισαν για την απομόνωση των δεξαμενών φορτίου, μέτρο που έπρεπε να ληφθεί, ώστε να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Οι επικεφαλείς των συνεργειών ήσαν υπεύθυνοι για την απομόνωση των δεξαμενών, καθώς και για τη λήψη δλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως συντονισμός των συνεργειών που εργάζονταν ταυτόχρονα σε γειτονικές περιοχές του πλοίου.

Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος και η πλοιοκτήτρια εταύρεια, ήσαν υπεύθυνοι για την επιβίβαση των δύο συνερ-

γιών, χωρίς την έγγραφη άδεια των Λιμενικών Αρχών, καθώς και για την ανεπαρκή επίβλεψη των εργασιών.

Ευθύνες δεν αποδόθηκαν στον Χημικό Μηχανικό, καθόσον το πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί, είχε περιοριστικό χαρακτήρα, αποσαφηνίζοντας ποιές εργασίες επιτρέπονταν και κάτω από ποιές συνθήρες.

#### 4.2 Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση.

Η Λανθάνουσα φάση, χαρακτηρίζεται από μια αδυναμία και ανικανότητα του πληρώματος να εξασφαλίσει την ασφαλεία των δεξαμενών. Το πλήρωμα έδειξε να μην αντιλαμβάνεται τις αισιοδότες αισιοδοσίες ασφαλείας που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να μην τίθενται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Η πλοιοκτήτρια εταύρεια, θα έπρεπε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των διαδικασιών επίβλεψης, επιθεώρησης αλλά και συντήρησης.

Η Εναρκτήρια φάση χαρακτηρίζεται από την ανεύθυνη συμπεριφορά

που επιδεικνύεται από τους αξιωματικούς γεφύρας, οι οποίοι επέτρεψαν την επιβίβαση δύο συνεργείων, που δεν είχαν άδεια από τις λιμενικές αρχές. Το πλήρωμα (και ιδιαίτερα οι αξιωματικοί που επωμίζονται αισιοδότες ευθύνες), θα έπρεπε να έχουν τα κίνητρα, ώστε να ελέγχουν κάθε άτομο που επιβιβάζεται. Επίσης, η πλοιοκτήτρια εταύρεια, έπρεπε να δώσει το έναντιμα για την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ασφάλειας, όχι μόνο για τις ικανότητες του πληρώματος, αλλά και για την καταλληλότητα κάθε συνεργείου που επρόκειτο να συμμετάσχει σε επισκευαστικές εργασίες στο πλοίο.

Κατά τη φάση της Κλιμάκωσης, παρατηρούμε ότι οι εργάτες παράβλεψαν μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες θα ήσαν ικανές να αποτέλεψουν το θανατηφόρο απύχημα. Τέτοιες ενέργειες θα ήταν, η απομόνωση των δεξαμενών φορτίου, καθώς και το κλείσιμο των καλυμμάτων του συστήματος πλύσης τους. Δεδομένου του τύπου του πλοίου (πετρελαιοφόρο δεξαμενό-

## ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

Οι δεξαμενές δεν είναι ασφαλείς (gas free)

Λειτουργικό σφάλμα:

- Το πλήρωμα δεν χρησιμοποιήσε το inert gas system
- Βλάβη στο inert gas system
- Το πλήρωμα δεν εξαέρωσε τις δεξαμενές

Προληπτικά μέτρα

- Επιμόρφωση & εκπαίδευση
- Επίβλεψη
- Οργάνωση & διαδικασίες
- Διαδικασίες & μέθοδοι συντήρησης
- Μέθοδοι επιθεώρησης

Το πλοίο φτάνει στον Πειραιά άφορτο, με τις δεξαμενές πλυμμένες, αλλά όχι gas free. Ο Χημικός Μηχανικός δεν δίνει πιστοποιητικό gas free, αλλά μια άδεια που περιορίζει την χρήση φλόγας στο κύριο κατάστρωμα, το μηχανοστάσιο, το αντλιοστάσιο και το λεβητοστάσιο.

## ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΑΣΗ

Δύο συνεργεία στο πλοίο χωρίς την άδεια των Λιμενικών Αρχών

Λειτουργικό σφάλμα:

- Ο Πλοϊάρχος και ο Υποπλοϊάρχος επέτρεψαν την επιβίβαση των συνεργειών

Προληπτικά μέτρα:

- Μεταβολή συμπεριφοράς
- Οργάνωση & διαδικασίες
- Επιμόρφωση & εκπαίδευση
- Επιλογή & έλεγχος ικανοτήτων

Τρία συνεργεία ανεβαίνουν στο πλοίο. Ένα για την επισκευή του συστήματος αγκύρωσης, το οποίο ήταν το μόνο με άδεια από τις Λιμενικές αρχές, για σωληνουργικές εργασίες στο κατάστρωμα και ένα για καθαρισμό των δεξαμενών έρματος.

## ΚΛΙΚΑΜΩΣΗ

Εργασία κάτω από επικίνδυνες συνθήκες

Λειτουργικό σφάλμα:

- Δεν απομονώθηκαν οι δεξαμενές
- Το κάλυμμα του συστήματος πλύσης της δεξαμενής No 3 είναι ανοιχτό

Προληπτικά μέτρα:

- Μεταβολή συμπεριφοράς
- Επιμόρφωση & εκπαίδευση
- Επιλογή & έλεγχος ικανοτήτων
- Οργάνωση & διαδικασίες
- Επίβλεψη

Οι εργάτες δεν έλαβαν υπόψη ότι εργάζονται σε δεξαμενόπλοιο, και ότι οι αυξημένοι κίνδυνοι που αυτό συνεπάγεται επιβάλλουν την απομόνωση των δεξαμενών και το κλείσιμο των καλυμμάτων του συστήματος πλύσης τους.

## ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ

Έκρηξη και απώλεια ζωών

Λειτουργικό σφάλμα:

- Θερμή εργασία δίπλα σε χώρο που δεν είναι gas free
- Θερμή εργασία χωρίς λήψη μέτρων
- Έλλειψη συντονισμού της θερμής εργασίας στο κατάστρωμα και του καθαρισμού των δεξαμενών έρματος

Προληπτικά μέτρα:

- Επιμόρφωση & εκπαίδευση
- Οργάνωση & διαδικασίες
- Επίβλεψη

Ένα συνεργείο κάνει χρήση φλόγας στο κατάστρωμα, ανάμεσα στις δεξαμενές No 3 & 4. Τη στιγμή της έκρηξης, άλλο συνεργείο καθαρίζει τη δεξαμενή έρματος No 4. Τέσσερις εργάτες έχασαν τη ζωή τους, 16 τραυματίστηκαν, και το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

πλοιο), είχαν χρέος να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι προφανής και επιτακτική η ανάγκη για υπεύθυνη επίβλεψη των εργασιών, που προλαμβάνει τις όποιες αβλεψίες των εργατών.

Η ανάγκη για επίβλεψη γίνεται περισσότερο εμφανής κατά την Κρίσιμη φάση. Παρατηρείται πλήρης

έλλειψη συντονισμού σε εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα, και σε γειτονικά τμήματα του πλοίου, που επιτλέον αποτελούν εστίες κινδύνου, αφού οι δεξαμενές δεν είχαν κριθεί ασφαλείς. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, θα έπρεπε να είχε καταρτίσει και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και να μην αποφασίζει επισκευές στο πλοίο, παρά μόνο όταν ένα ή περισσότερα κατάλληλα και ικανά άτομα (αρχιμηχανικοί),

βρίσκονται επί τόπου για να επιβλέπουν και να συντονίζουν τις εκτελούμενες εργασίες.

#### Βιβλιογραφία

- IMO *Interim Guidelines for the Application of Formal Safety Assessment (FSA) to the IMO Rule-making Process*. CIRC\MSC\829\MEPC\335, London November 1997.